

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO

AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.

NIT 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63.

MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL

6044444 6044444

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2023-10-30	FREDY ORTIZ	CC (X) NIT () CE () No. 71778140		
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento
CLLE44C#90A-14		1000000	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea		
ESP218	Colombia	Publico	Camioneta	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2019	10017663259	2018-04-18	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3KM248446		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C130416	OTTO	1998	154800	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	98.70		73.70		68.90		75.40
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos													
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
66.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2233.00	3944.00	N	Eje 1 Derecho	2207.00	4136.00	N	1.16	30	%
			Eje 2 izquierdo	2374.00	3318.00	N	Eje 2 Derecho	3014.00	3499.00	N	21.20*	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N			%	
26.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.03	0.06				10	

Inspección Visual						
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor		CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos		CUMPLE
Limpia parabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha		CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo		CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores		CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha		CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas		CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales		CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad		CUMPLE
Pisot	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores		CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos		CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas		CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería		CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato		CUMPLE
Brazos Auxiliares	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Extintor		CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.34
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.38	4.37
Eje2	4.62	4.53


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)