

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA, NIT. 900252186-7 CALLE 75B # 64C - MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-11-16	JULIETH GIRALDO	CC (X) NIT () CE () No. 1000393823			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CR 58EE# 84A-35	1000000	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
FWK121	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10019078809	2019-08-27	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM100970		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C221169	OTTO	1998	99910	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77.80		74.40		91.60		71.80	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
74.70	50	%	Eje 1 izquierdo 2331.00	3721.00	N	Eje 1 Derecho 2001.00	3078.00	N	14.20	30	%
			Eje 2 izquierdo 3943.00	4673.00	N	Eje 2 Derecho 3179.00	3866.00	N	19.40	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
7.39*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral				
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5
1.03	0.03			

Inspección Visual			
Espejos	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Rotovisores	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Cruceña	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Banderoles	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Laternas y Pintura	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE

Inspección Visual			
Llanta de repuesto	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Basidior	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA		G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD		G7 LLANTAS		G10 SISTEMA DE DIRECCION	
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G11 CHASIS	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO		
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA						