


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-11-20	HECTOR GOMEZ	CC (X) NIT () CE () No. 71633530			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CLL 81 46-58	2222222	Medellín	Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
LKK638	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2023	10028093397	2022-12-28	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD202PM493108
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
A452D014837	OTTO	1333	20785	5	SI () NO ()
			Blindaje		
			SI () NO (X)		



2023-11-20 LKK638 17:18



2023-11-20 LKK638 17:13

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	74.50		73.40		81.90		83.10	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos										
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
70.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2412.00	3783.00	N	Eje 1 Derecho	2531.00	3322.00	N	4.70	30	%
			Eje 2 izquierdo	1592.00	2445.00	N	Eje 2 Derecho	1633.00	2023.00	N	2.51	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
26.40	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.03	-0.08				10	m/km

Inspección Visual

Espejos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Retrvisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Banadera	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.05
Eje	izquierda	derecha
Eje1	3.40	3.38
Eje2	4.34	4.42

HECTOR JAIME VALENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnomaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión Mecanico mecánica)

Hector Gómez Pineda

71.653.532