


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba	Nombre o razón social	DATOS DEL VEHICULO					DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
2023-11-28	ALBALUCIA PATIN O	Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	Documento de identidad	CC (X) NIT () C.E () No. 43606686		
Dirección	TRANSV 51A #69-81	País	Colombia	Servicio	Clase	Marca	Línea	Ciudad	Medellin	Departamento	Antioquia
No. Motor	E410C193736	No. de licencia de transito	1002485671	Tipo Motor	Cilindrada	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
Placa	ESP265	País	Colombia	Servicio	Campero	Renault	Línea	Ciudad	Medellin	Departamento	Antioquia
Modelo		No. de licencia de transito		Público	Campero	Renault	Duster				
2020					1998	2019-03-27	Blanco glacial (V)	Gas - Gasolina	9FBHSR5B3LM820778		
No. Motor	E410C193736	Tipo Motor	OTTO	Cilindrada	1998	Kilometraje	Número de Sillas	Gases Polarizados	Blondeje		
							5	SI () NO ()	SI () NO (X)		

2023-11-28 ESP265 08:32

2023-11-28 ESP265 08:33

Suspension (si aplica)		Frenos		Desviación lateral		Maximo		Unidad m/km	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5					
Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5					

Inspección Visual

Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Colinería	CUMPLE	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Ruedas Inferiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Umpiajaparabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Ruedas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Arandales Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espesos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Unterma	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Laterales y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cubierta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Ruedas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Bolígrafos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Sonidas de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASSIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

NO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes.

Steve Zapata
STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tech-RIM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.42	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.69	4.68
Eje2	4.75	4.38