

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLÍN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHÍCULO	
Fecha de prueba 2024-01-12	Nombre o razón social HADER ARBEY GUTIERREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98629998	
Dirección CL 9 SUR 79 C 139		Teléfono 99999999	Ciudad Medellín
			Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHÍCULO							
Placa LKL007	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2024	No. de licencia de tránsito 10028600422	Fecha Matricula 2023-03-07	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBJHD406RM564228		
No. Motor A460D050231	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 8170	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2024-01-12 LKL007 11:20



2024-01-12 LKL007 11:33

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo
	87.30		88.70		60.10		68.60	40
								Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.10	50	%	Eje 1 izquierdo 1477.00	3101.00	N	Eje 1 Derecho 1581.00	2847.00	N	6.58	30	%
			Eje 2 izquierdo 1879.00	3050.00	N	Eje 2 Derecho 1933.00	2825.00	N	2.79	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
26.80	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral								
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		10	Unidad m/km
-2.33	-2.21				+/-			

Inspección Visual						
Desempeñador	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Unterna	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	
Cajonería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X NO
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	3.00