

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT. 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63.
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6066494 6064105

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-02-26	SERGIO IVAN ACEVEDO TORO	CC (X) NIT () CE () No. 98528404			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CLL 2 B SUR N 75 D A 15 1103	5555555	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESQ032	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2019	10028054529	2018-11-30	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBH5R5B3KM508222		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C160041	OTTO	1998	94350	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	81.00		79.20		67.20		66.70
				Mínimo	Unidad		
					%		

						Frenos							
Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2781.00	4526.00	N	Eje 1 Derecho	2533.00	4065.00	N	8.92	30	%
			Eje 2 izquierdo	1994.00	3327.00	N	Eje 2 Derecho	1665.00	3514.00	N	16.50	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
26.10	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.06	-0.06						

Inspección Visual							
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Limpaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

Cuarto de revisión		
Fecha de revisión		
Obj	Requisitos	Resultado
Obj1	Requisitos	Resultado
Obj2	Requisitos	Resultado


STEVEN ZÚNIGA MEDINA

Excmo. Sr. Rector (Dr. Carlos) y Sr. Rectora (Dra. María) de la Universidad de la Costa

Nota: Los resultados de la revisión presentados en este informe concuerdan con los resultados de la revisión documental y de la revisión de campo.

Sección de gestión de calidad y de gestión de recursos humanos