

### FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2024-04-09	Nombre o razón social IVONI DEL SOCORRO AMAYA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 43547875	
Dirección CLLE65 #43-63 ITAGUI	Teléfono 1000000	Ciudad Itagui	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa GDY394	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10023219251	Fecha Matrícula 2020-12-15	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ119445		
No. Motor F4RE410C218168	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 64604	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 83.90	Delantera Derecha	Valor 87.30	Trasera Izquierda	Valor 82.10	Trasera Derecha	Valor 89.80	Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
64.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2803.00	4981.00	N	Eje 1 Derecho	2732.00	4216.00	N	2.53	30	%
			Eje 2 izquierdo	2549.00	3825.00	N	Eje 2 Derecho	2721.00	3837.00	N	6.32	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
			Eje 6 izquierdo			N	Eje 6 Derecho			N			%
18.60	18	%											

Desviación lateral						
Eje 1 0.06	Eje 2 -0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10      Unidad m/km

Inspección Visual						
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Desempeñador	CUMPLE	Colinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.62
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.90	3.27
Eje2	2.80	3.00

*Steven Zapata*  
**STEVEN ZAPATA SERNA**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

**Nota:** Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes.

*Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*