

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		DATOS DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2024-04-11	Nombre o razón social JAIME ALONSO MUÑOZ ARIAS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70062580		
Dirección CLL 45A #24-31		Teléfono 2431959	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESR523	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 1002565610	Fecha Matrícula 2019-10-23	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ072746
No. Motor F4RE410C221123	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 78820	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2024-04-11 ESR523 15:59

2024-04-11 ESR523 15:58

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 83.50	Delantera Derecha	Valor 87.40	Trasera Izquierda	Valor 81.20	Trasera Derecha	Valor 86.90	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3028.00	N	Eje 1 Derecho	2956.00	N	2.38	30	%
			Eje 2 izquierdo	1791.00	N	Eje 2 Derecho	1709.00	N	4.58	30	%
13.60*	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LAMINADO DE RUEDAS (cont.)		
Número de repuesto		7-45
Flor	Impulsor	Resist.
Flor	7-51	7-57
Resist.	7-57	7-52

Steven Zapata Gómez

ESTEVEN ZAPATA GÓMEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Note: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnoeconómica y de emisiones contaminantes.

Sistema de Ingeniería S.A.E. - Tecno-ETM (Sistema de gestión para revisión técnica móvil)