

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA. NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3708824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-05-23	JULIETH GIRALDO	CC (X) NIT () CE () No. 1000393823			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CR 58EE# 84A-35		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
FWK121	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2020	10019078809	2019-08-27	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBH5R5B3LM100970	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
E410C221169	OTTO	1998	98657	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo
	77.60		72.60		86.90		74.10	40
								Unidad
								%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2469.00	3951.00	N	Eje 1 Derecho	2719.00	3261.00	9.19	30 %
			Eje 2 izquierdo	1276.00	2972.00	N	Eje 2 Derecho	1363.00	1975.00	6.38	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
24.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
-0.03	0.03				+/-		

Inspección Visual							
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Letonería y Pintura	CUMPLE	Desembañador	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Tieras	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Basidor	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Botiquin	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		
Ventanas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.00
Eje	izquierda	derecha
Eje1	5.00	4.00
Eje2	4.00	5.00

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnoimag Ingenieria S.A.S. - TAPM-PTM (Sistema de gestion para revisiones tecnicas)