

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2024-06-11	Nombre o razón social JAIME ALONSO MUROZ ARIAS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70062580
Dirección CLL 45A #24-31	Teléfono 2431959	Ciudad Medellin Departamento Antioquia

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa ESR523	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 1002565610	Fecha Matrícula 2019-10-23	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ072746
No. Motor F4RE410C221123	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 81416	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.50	Delantera Derecha	Valor 80.20	Trasera Izquierda	Valor 79.00	Trasera Derecha	Valor 86.40	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %
57.40	50	% Eje 1 izquierdo	2191.00	4547.00	N	Eje 1 Derecho	2160.00	4260.00	N	1.41	30 %
			2564.00	3518.00	N	Eje 2 Derecho	2174.00	3523.00	N	15.20	30 %
20.60	18	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
		Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
		Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.11	Eje 2 -0.19	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.40
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.10	6.32
Eje2	4.30	4.38


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)