

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
2024-09-16	JUAN CARLOS SUAREZ LOPERA	Documento de identidad		
Dirección	CR. 54 N 79 B 40	Teléfono	9999999	Cludad Medellin
				Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
ESP558	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2019	10016526171	2018-07-27	Blanco glaciar	Gas - gasolina	9FBHSR5B3KM480835
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
E410C151941	OTTO	1998	159761	5	SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



2024-09-16 ESP558 13:55

2024-09-16 ESP558 14:02

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	84.30		62.80		49.20		60.00	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
53.10	50	%	Eje 1 izquierdo	1341.00	3400.00	N	Eje 1 Derecho	1711.00	3813.00	N	21.60*	30 %
			Eje 2 izquierdo	1855.00	3213.00	N	Eje 2 Derecho	2336.00	3226.00	N	20.60*	30 %
9.09*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-2.35	-2.17						

Inspección Visual

Luz placa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Colinería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Espesos	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Ancilaje Sillas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G1 CARROZERIA

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.21
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.61	5.91
Eje2	3.11	3.31

WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)