

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
60288894 - 60241195

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-10-18	HERNAN DARIO OSORIO TAVERA	CC (X) NIT () CE () No. 98762073			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CR 115A N°43B34		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
LKP118	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2024	10030320844	2023-10-25	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHJD20XRM709483	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
J759Q231583	OTTO	1598	37852	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77.60		82.10		73.60		78.30		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.60	50	%	Eje 1 izquierdo	1683.00	3589.00	N	Eje 1 Derecho	1983.00	2924.00	15.10	30 %
			Eje 2 izquierdo	1485.00	2617.00	N	Eje 2 Derecho	2010.00	3091.00	26.10*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%
9.07*	18	%									

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.11	0.06				10	

Inspección Visual							
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos		CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor		CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola		CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato		CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes		CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa		CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos		CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo		CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador		CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.89
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.68	3.29
Eje2	3.56	3.19


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)