


## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2024-11-02		Nombre o razón social FREDY ORTIZ		
Dirección CLLE44C#90A-14		Teléfono 1000000	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No 71778140	Ciudad Medellín Departamento Antioquia

## DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP218	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10017663259	Fecha Matricula 2018-04-18	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM248446
No. Motor E410C130416	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 193600	Numero de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2024-11-02 ESP218 11:38



2024-11-02 ESP218 11:38

## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.00	Delantera Derecha	Valor 81.80	Trasera Izquierda	Valor 78.70	Trasera Derecha	Valor 79.60	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

## Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
54.40	50	%	Eje 1 izquierdo	1874.00	3933.00	N	Eje 1 Derecho	2284.00	4056.00	N	18.00	30	%
			Eje 2 izquierdo	1921.00	2919.00	N	Eje 2 Derecho	1749.00	3492.00	N	8.95	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
33.80	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

## Desviación lateral

Eje 1 0.11	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

## Inspección Visual

Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Manilllo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Sopletes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linternas	CUMPLE		

**APROBADO: SI X NO \_\_\_\_\_**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.01	3.80
Eje2	1.95	2.01

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

*Steven Zapata Serina*  
STEVEN ZAPATA SERINA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)