

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-11-18	Nombre o razón social JUAN CARLOS SUAREZ LOPERA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71747047			
Dirección CR. 54 N 79 B 40		Teléfono 9999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP558	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10016526171	Fecha Matrícula 2018-07-27	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R5B3KM480835
No. Motor E410C151941	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 162924	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)
					Blindaje SI ( ) NO (X)



2024-11-18 ESP558 07:16

2024-11-18 ESP558 07:21

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 62.60	Delantera Derecha	Valor 63.50	Trasera Izquierda	Valor 53.10	Trasera Derecha	Valor 58.60	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 51.10	Unidad %	Fuerza			Peso			Unidad			
			Eje 1 Izquierdo	1910.00	4414.00	N	Eje 1 Derecho	1958.00	4237.00	N	2.45	30 %
Eficacia auxiliar	30.50	18 %	Eje 2 Izquierdo	1910.00	3461.00	N	Eje 2 Derecho	2224.00	3561.00	N	14.10	30 %
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 3.22	Eje 2 3.86	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Interna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Limplaparabrisas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Directoriales	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		CUMPLE

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

*Yair Rendón A.*

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.33
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.21	4.23
Eje2	4.34	4.12

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)