

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
8888884 8884185

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	2025-01-02	Nombre o razón social	SERGIO IVAN ACEVEDO TORO		
Dirección	CLL 2 B SUR N 75 D A 15 1103		Teléfono	5555555	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98528404
			Ciudad	Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	ESQ032	País	Colombia	Servicio	Público	Clase Campero
Modelo	2019	No. de licencia de tránsito	10028054529	Fecha Matrícula	2018-11-30	Marca Renault
						Línea Duster
						Color Blanco glacial (v)
						Combustible Gas - gasolina
						VIN o Chasis 9FBH5R5B3KM508222
No. Motor	E410C160041	Tipo Motor	OTTO	Cilindraje	1998	Kilometraje 116281
						Número de Sillas 5
						Vidrios Polarizados SI () NO ()
						Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	79.70	Delantera Derecha	Valor	86.60	Trasera Izquierda	Valor	79.70	Trasera Derecha
							Valor	71.40	Mínimo
									Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
60.20	50	%	Eje 1 izquierdo	1727.00	3751.00	N	Eje 1 Derecho	2175.00	3797.00	N	20.60*	30
			Eje 2 izquierdo	2501.00	2860.00	N	Eje 2 Derecho	1889.00	3362.00	N	24.50*	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		
25.40	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		
												%

Desviación lateral									
Eje 1	-0.06	Eje 2	-0.06	Eje 3		Eje 4		Eje 5	
								Máximo +/-	10
									Unidad m/km

		Inspección Visual		Unidad m/km	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.60	3.88
Eje2	3.11	3.50

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)