

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-01-17	Nombre o razón social JUAN CARLOS SUAREZ LOPERA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71747047	
Dirección CR. 54 N 79 B 40	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP558	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10016526171	Fecha Matrícula 2018-07-27	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM480835
No. Motor E410C151941	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 168520	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)



2025-01-17 ESP558 07:19

2025-01-17 ESP558 07:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 53.20	Delantera Derecha	Valor 57.70	Trasera Izquierda	Valor 50.70	Trasera Derecha	Valor 55.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 61.90	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 Izquierdo	1943.00	N	Eje 1 Derecho	2510.00	N	22.60*	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2288.00	N	Eje 2 Derecho	2834.00	N	19.30	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 21.40	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N				%
			Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N				%
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N				%

Desviación lateral

Eje 1 4.25	Eje 2 3.78	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Basílora	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
			CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
			CUMPLE		CUMPLE

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.33
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.12	5.34
Eje2	5.12	5.44

Yair Rendón A.

YAIR RENDÓN AGURRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba 2025-01-17	Nombre o razón social JUAN CARLOS SUAREZ LOPERA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71747047
Dirección CR. 54 N 79 B 40	Teléfono 99999999	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP558	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10016526171	Fecha Matrícula 2018-07-27	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHRSR5B3KM480835
No. Motor E410C151941	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 168520	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



2025-01-17 ESP558 07:19



2025-01-17 ESP558 07:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 53.20	Delantera Derecha	Valor 57.70	Trasera Izquierda	Valor 50.70	Trasera Derecha	Valor 55.20	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
61.90	50	%	Eje 1 izquierdo	1943.00	4396.00	N	Eje 1 Derecho	2510.00	4206.00	N	22.60*	30	%
			Eje 2 izquierdo	2288.00	3321.00	N	Eje 2 Derecho	2834.00	3552.00	N	19.30	30	%
21.40	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
4.25	3.78						

Inspección Visual

Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 llanta izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Andaje Sillas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD