

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
00000001 00001155

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2025-03-20	BERTA ALICIA GONZALEZ ROJAS	CC (X) NIT () CÉ () No. 39386296	
Dirección		Ciudad	Departamento
CLL 70 B N 27 087		Medellin	Antioquia
Placa	País	DATOS DEL VEHICULO	
ESR627		Servicio	

Placa ESR627	País Colombia	DATOS DEL VEHICULO			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020634981	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
No. Motor 2842Q242295	Tipo Motor OTTO	Fecha Matrícula 2019-11-28	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595LM147588	
	Cilindraje 1599	Kilometraje 250750	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2025-03-20 ESR627 12:05



2025-03-20 ESR627 12:04

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor		Delantera Derecha	Valor		Trasera Izquierda	Valor
	70.40			62.90			75.50
						Trasera Derecha	Valor
							71.20
						Mínimo	Unidad %
Eficacia	Mínimo	Unidad	Frenos				

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos						%				
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
55.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2260.00	3384.00	N	Eje 1 Derecho	2153.00	3606.00	N	4.73	30	%
			Eje 2 izquierdo	1542.00	2634.00	N	Eje 2 Derecho	1157.00	3095.00	N			
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N	25.00*	30	%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N				
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N				
26.10	18	%											
Desviación lateral													

Desviación lateral						%
Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10
Inspección Visual						Unidad m/km

Inspección Visual			
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE