

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS. NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2025-08-28	DIANA MARCELA GONZALEZ FLOREZ	CC (X) NIT () CE () No. 39175340	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CLL 65 SUR 39 235	2222222	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
NUU851	Colombia	Público	Automóvil	Renault	Logan		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2025	10032881988	2024-09-30	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FB4SR0E9SM047151		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
J759Q305177	OTTO	1598	44655	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2025-08-28 NUU851 12:24



2025-08-28 NUU851 12:31

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	66.10		61.90		44.40		48.30
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	1442.00	3662.00	N	Eje 1 Derecho	1742.00	3313.00	17.20	30 %
			Eje 2 Izquierdo	1455.00	2359.00	N	Eje 2 Derecho	1376.00	2399.00	5.43	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
18.10	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.26	0.17				10	m/km

Inspección Visual						
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Luz Interna	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Ventanas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Llanta	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Especios	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE			

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION