



FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2026-02-06	Nombre o razón social LEANDRA MARQUEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1128437468			
Dirección CLL 81 36B 32		Teléfono 3043354861	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa EQX704	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Foton	Línea Bj2037y3mdv	
Modelo 2019	No. de licencia de tránsito 10031820129	Fecha Matrícula 2018-02-22	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9G4B2MBV6KPC00832	
No. Motor 76031395	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2776	Kilometraje 202286	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	88.70		88.40		85.90		80.20	40	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
60.40	50	%	Eje 1 izquierdo	1472.00	3450.00	N	Eje 1 Derecho	2074.00	2925.00	N	29.00*	30 %
			Eje 2 izquierdo	1764.00	2605.00	N	Eje 2 Derecho	1829.00	2831.00	N	3.55	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
23.00	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.12	-0.35						

Inspección Visual						
Amortiguadores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Señales de advertencia	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.54	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.14	3.11
Eje2	3.00	2.21


HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

JAIEN LEANDRA MARQUEZ
1120437460