



Ficha Nro.91803

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
CDA AUTOFULL COLOMBIA  
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 26/03/2026  
Hora inicial: 10:42:00  
Hora final:  
Duración revisión:0

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR  
Nombre de conductor: JHONATAN ARLEY GARCIA CARDONA  
Placa: TMY329  
Ruta: OPERACION NACIONAL  
Kilometraje: 370629  
Técnicos: /JUAN CARLOS ZAPATA

Propietario: DUQUE BOTERO LTDA  
Cédula Conductor: 1017152139  
Tipo: Microbus  
Modelo: 2008  
Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2026  
Marca: HYUNDAI  
Elaborado por:Inspe./Rev1./Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (20/03/2026 - 11:22:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
CARDAN	Crucetas de Cardan	Corregido	1	A
Observación :	SEGUNDA CRUCETA DE CARDAN CON JUEGO EXCESIVO			
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Corregido	1	B
Observación :	POR MOTOR			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.67-Delantera Derecha:5.25-Trasera Izquierda Interior:6.41-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6.19-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:6.95

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----  
Abrimos  
Calle 50 No. 66 20 Medellín  
Entrada por calle 50 y 51  
AL FRENTE DEL ÉXITO DE COLOMBIA

Fecha de Impresión  
26/03/2026  
10:50:00

Sede Pnal: Cll 53