

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 20/04/2022

Hora inicial: 12:32:00

Hora final: 12:34:00

Duración revisión:00 horas 2 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: EDWIN ALBERTO LOPEZ ROBLEDO

Placa: GTY427

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES N.Int: 1012

Kilometraje: 777791 Capacidad: 41

Nro.Factura: 100833

Técnicos: /JAIME NARANJO/JUAN CARLOS HERNANDEZ/SEBASTIAN RAMIREZ/JOSEPH CORRALES

Propietario: INVERSIONES GACOV S.A.S

Cédula Conductor: 717849912

Tipo: Bus

Modelo: 2021

Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2022

Marca: HINO

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|-------|-------------|--------|-----|------|
|-------|-------------|--------|-----|------|

Novedades de la Inspección (18/04/2022 - 11:52:00):

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|------------------|--------------------------|-----------|-----|------|
| SISTEMA DE LUCES | Luces Medianas | Corregido | 2 | A |
| Observacion : | NO ENCIENDEN AMBOS LADOS | | | |

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:3.5-Delantera Derecha:5.5-Trasera Izquierda Interior:6.9-Trasera Izquierda Exterior:7.4-Trasera Derecha Interior:5.1-Trasera

Derecha Exterior:6.2-LLanta de Repuesto:12.2

Firma del técnico(s) o Director: Joseph Corrales Gómez
TECNICENTRO LOS COLORES

NIT. 890.302.988-7
 DIVISIÓN TECNOCOMECHANICA

----- FIN DEL REPORTE -----