

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA Sabaneta	CDA SABANETA LTDA, NIT: 900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824
------------------------	---

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-01-14	Nombre o razón social UDIEL ROLDAN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15537786
Dirección CALLE 28 57-78	Teléfono 2977773	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa GTY733	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10022495222	Fecha Matrícula 2021-03-13	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ817723
No. Motor 93Y9SR5B3NJ817723	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 29600	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)



2023-01-14 GTY733 14:37

2023-01-14 GTY733 14:32

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.10	Delantera Derecha	Valor 83.30	Trasera Izquierda	Valor 73.00	Trasera Derecha	Valor 74.50	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
71.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2487.00	3576.00	N	Eje 1 Derecho	2434.00	3000.00	N	2.13	30	%
			Eje 2 izquierdo	1873.00	2812.00	N	Eje 2 Derecho	1836.00	2637.00	N	1.98	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
30.10	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 0.05	Eje 2 -0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
------------	-------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Direccionales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Disintitivo de la empresa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Anciaje de Batería	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Rotulias inferiores	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Rotulias superiores	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION


G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.77
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.74	4.30
Eje2	3.89	3.79



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)