


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2023-05-15	Nombre o razón social UDIEL ROLDAN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15537788
Dirección CALLE 28 57-78	Teléfono 2977773	Ciudad Medellin Departamento Antioquia

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa GTY733	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10022495222	Fecha Matrícula 2021-03-13	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ817723
No. Motor 93Y9SR5B3NJ817723	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 34450	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76.30	Delantera Derecha	Valor 75.60	Trasera Izquierda	Valor 77.70	Trasera Derecha	Valor 75.10	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
73.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2606.00	3767.00	N	Eje 1 Derecho	2492.00	3345.00	N	4.37	30	%
			Eje 2 izquierdo	2681.00	3755.00	N	Eje 2 Derecho	2649.00	3353.00	N	1.19	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
38.40	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.05	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Indicadores de tablero	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminalles Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Exintor	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.75	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.91	3.95
Eje2	3.98	3.90


NECTOR JAIME VALENCIA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)