


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-05-13	Nombre o razón social SANTAGO LOPEZ MARIN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1037810831	
Dirección CLLEBBA #51B-44		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TJZ921	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 2021	No. de licencia de tránsito 10028296920	Fecha Matrícula 2020-12-29	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3MUT34928		
No. Motor F4RE410C260050	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 43130	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	76.40		86.40		58.90		75.60
						Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.60	50	%	Eje 1 izquierdo 2739.00	4293.00	N	Eje 1 Derecho 2357.00	3848.00	N	13.90	30	%
			Eje 2 izquierdo 1977.00	2933.00	N	Eje 2 Derecho 1999.00	3424.00	N	1.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
20.20	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	0.06						

Inspección Visual							
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE		
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Espesores	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_ NO_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)