


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-05-23	HECTOR MORALES	CC (X) NIT () CE () No. 70854061			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 64 GG 16 D 19		2222222	Medellin	Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea
ESQ906	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10020914147	2019-07-12	Blanco glacial	Gas - gasolina	93Y9SR5BLJ880524
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
F4RE410C200747	OTTO	1998	75890	5	SI () NO ()
			Blindaje		
			SI () NO (X)		



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	72.90		71.60		69.20		78.40	40	%
Frenos									
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
73.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2718.00	4030.00	N	Eje 1 Derecho	2742.00	3401.00
			Eje 2 izquierdo	2233.00	3276.00	N	Eje 2 Derecho	2303.00	2992.00
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		
31.90	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		
Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad	m/km	
0.05	0.08								

Inspección Visual							
Retrovisores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Bandera	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.77
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.87	4.48
Eje2	3.13	4.47

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S A S - TecnI-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)