

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 2620681

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	2023-06-21	Nombre o razón social		Documento de identidad	
		BRAIAN STIVEN HENAO JARAMILLO		CC (X) NIT () CE () No. 1035430014	
Dirección		Teléfono		Ciudad	Departamento
CLLE86 #50-10		1000000		Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
TLK038	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2022	10024894484	2021-12-24	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD401NM169500	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
A460D031280	OTTO	1333	52090	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	74.90		74.30		79.90		54.00		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
70.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2803.00	4325.00	N	Eje 1 Derecho	3027.00	3863.00	N	7.40
			Eje 2 izquierdo	2034.00	2879.00	N	Eje 2 Derecho	2107.00	3185.00	N	3.46
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
22.30	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.11	-0.06				10	

Inspección Visual							
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Latonería y Pintura	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		

	Reversa	CUMPLE		Tacos	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Pernos	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE
	Luces bajas	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE
	Direccionales	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.57
Eje2	3.90	4.33

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)