

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6066661 - 6066662

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-08-10	LUIS FERNANDO GOMEZ	CC (X) NIT () CE () No. 3391693			
Dirección		Telefono	Ciudad	Departamento	
CRR 39# 43- 82		6666666	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESQ986	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10018847009	2019-07-25	Blanco	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM051673		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C214560	OTTO	1998	175233	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	80.40		76.10		60.20		70.70
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
73.20	50	%	Eje 1 izquierdo 2459.00	3889.00	N	Eje 1 Derecho 2514.00	3890.00	N	2.19	30	%
			Eje 2 izquierdo 2703.00	3059.00	N	Eje 2 Derecho 2705.00	3338.00	N	0.07	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
35.60	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.14	-0.63						

Inspección Visual							
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Basidior	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Terminales Bateria	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.82
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.24	3.59
Eje2	4.67	4.78

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)