

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2023-10-09	JORGE ORTIZ	CC (X) NIT () CE () No. 95514676	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CLL 16B 32-50	2222222	Medellín	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GTX091	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Alaskan		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10026566357	2020-02-06	Bianco hielo	Diesel	3BRCD33B9LK590381		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
YD25710114P	DIESEL	2458	92250	6	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	77.60		78.20		88.00		87.60
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67.80	50	%	Eje 1 Izquierdo	3453.00	5463.00	N	Eje 1 Derecho	3272.00	4482.00	5.24	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2368.00	3989.00	N	Eje 2 Derecho	2611.00	3323.00	9.31	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
28.20	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	-0.05						

Inspección Visual					
Caja de dirección	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Espelhos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Galo	CUMPLE	Boliquín	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3,17
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4,09	3,84
Eje2	4,78	3,09


HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - TecnI-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)