

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 042 2504100

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-10-24	Nombre o razón social JAIBER MORALES	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71633863	
Dirección CLLE47E #98A-31		Teléfono 1000000	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa GDX686	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux		
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10024998329	Fecha Matricula 2020-01-31	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJKB3CD0L1620234		
No. Motor 2GD-4726865	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2393	Kilometraje 89124	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2023-10-24 GDX686 12:02



2023-10-24 GDX686 12:02

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	85.70		84.60		83.10		80.70

Izquierda			Frenos								
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
76.60	50	%	Eje 1 izquierdo	3703.00	4556.00	N	Eje 1 Derecho	3753.00	4616.00	1.33	30 %
			Eje 2 izquierdo	3021.00	4373.00	N	Eje 2 Derecho	3317.00	4463.00	8.92	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%
Desviación lateral											

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		Unidad m/km
-0.06	-0.06				10		

Inspección Visual											
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE						
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE						
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE						
Rotulas inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE						
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE						
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE						
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE						
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE						
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE						
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE						
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE						
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE						
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE						
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE						
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE						
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE						
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE						
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE						
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE						
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE						
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE								

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.54
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.82	3.65
Eje2	3.57	4.23

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)