


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2023-10-25	Nombre o razón social SERGIO GOMEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8434922
Dirección CLLE30A #69-62 ITAGUI	Teléfono 1000000	Ciudad Itagui Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa GDX416	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10022375189	Fecha Matrícula 2021-02-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJB17741
No. Motor F4RE410C277605	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 65288	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-10-25 GDX416 17:17



2023-10-25 GDX416 17:19

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78.60	Delantera Derecha	Valor 74.30	Trasera Izquierda	Valor 78.90	Trasera Derecha	Valor 76.40	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
70.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	2964.00	N	Eje 1 Derecho	2740.00	N	7.56	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2514.00	N	Eje 2 Derecho	2062.00	N	18.00	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
26.50	18	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Ancaje de Batería	CUMPLE
Andaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Interna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latonera y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.45	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.56	3.45
Eje2	3.92	3.78

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)