

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-11-27		Nombre o razón social CECILIA GUERRA		Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 34982593
Dirección CLLE23 #41-130		Teléfono 10000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
SNT293	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux	
Modelo	No. de licencia de transito		Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2013	10005090073		2012-12-24	Super blanco 2	Diesel	8AJFR22G7D4560665
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2KD5749913	DIESEL	2494	132059	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



2023-11-27 SNT293 09:48



2023-11-27 SNT293 09:47

Suspensión (sí aplica)								Mínimo	Unidad
Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor		%
Izquierda	76.30	Derecha	72.90	Izquierda	91.00	Derecha	83.30		

Frenos												
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
52.50	50	%	Eje 1 Izquierdo	2915.00	6790.00	N	Eje 1 Derecho	2729.00	5393.00	N	6.38	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2156.00	3858.00	N	Eje 2 Derecho	2493.00	3560.00	N	13.50	30 %
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
23.30	18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	0.08						

Inspección Visual					
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linternas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		

<b>G1 CARROCERIA</b>	<b>G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>G7 LLANTAS</b>	<b>G10 SISTEMA DE DIRECCION</b>
<b>G2 SISTEMA DE SUSPENSION</b>	<b>G5 SISTEMA ELECTRICO</b>	<b>G8 RINES</b>	<b>G11 CHASIS</b>
<b>G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>G6 EQUIPO DE CARRETERA</b>	<b>G9 ESTADO DE PRESENTACION</b>	<b>G12 DISPOSITIVOS DE COBRO</b>

**APROBADO: SI**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.40	
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	5.20	5.15
Eje2	5.67	5.90

*Steven Zapata*

STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)