

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2023-12-13	Nombre o razón social JORGE NAHUN DIAZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 88224110					
Dirección CRA63A 94A-451	Teléfono 2222222			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa THR338	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux		
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10021983711		Fecha Matrícula 2013-05-02	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G1D4563531	
No. Motor 2KD-5911718	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 235130	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)	Blindaje SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 65.20	Delantera Derecha	Valor 45.80	Trasera Izquierda	Valor 59.30	Trasera Derecha	Valor 53.80

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
57.80	50	%	Eje 1 izquierdo	4442.00	6574.00	N	Eje 1 Derecho	4352.00	5409.00	N	2.03	30	%
			Eje 2 izquierdo	2036.00	5208.00	N	Eje 2 Derecho	1683.00	4470.00	N	17.30	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
25.10	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral						
Eje 1 0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km

Inspección Visual						
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Andaige Sillas	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Balostas	CUMPLE	
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Senales de Advertencia	CUMPLE	Tap cerla	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.28
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.90	2.34
Eje2	3.77	3.10

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)