


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2023-12-16	Nombre o razón social JORGE ORTIZ					Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98514876	
Dirección CLL 16B 32-50						Cludad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa GTX091	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Alaskan	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10026586357		Fecha Matrícula 2020-02-06	Color Blanco hielo	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3BRC033B9LK590381
No. Motor YD25710114P	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 96328	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2023-12-16 GTX091 14:11

2023-12-16 GTX091 14:06

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78.20	Delantera Derecha	Valor 82.40	Trasera Izquierda	Valor 72.80	Trasera Derecha	Valor 76.10	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia total	Mínimo 68.80	Unidad % 50	Fuerza 3510.00	Peso 5456.00	Unidad N	Eje 1 Derecho 3300.00	Peso 4074.00	Unidad N	Eje 1 Derecho 5.98
			Eje 2 Izquierdo 2465.00	Peso 4109.00	N	Eje 2 Derecho 2476.00	Peso 3429.00	N	Eje 2 Derecho 0.44
Eficacia auxiliar	Mínimo 24.70	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	

Desviación lateral

Eje 1 0.05	Eje 2 -0.10	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Cojinería	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Asec General	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	Botín	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Ancilaje de Batería	CUMPLE	Disñnivo de la empresa	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Ancilaje Sillas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Untema	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA		
PROBLEMA IDENTIFICADO	DETALLE	ESTADO
001	REVISIÓN	OK
002	REVISIÓN	OK
003	REVISIÓN	OK

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL OSA

Note: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnomex Ingeniería S.A.S - TECNI-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)