


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-01-10		Nombre o razón social HECTOR MORALES			
Dirección CLLE 64 GG 16 D 19		Teléfono 2222222		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESQ906	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10020914147	Fecha Matrícula 2019-06-01	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5BLJ880524	
No. Motor F4RE410C200747	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 60409	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Delantera Izquierda	Valor 72.90	Delantera Derecha	Valor 72.80	Trasera Izquierda	Valor 72.10	Trasera Derecha	Valor 83.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
76.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	3013.00	N	Eje 1 Derecho	2735.00	N	9.23	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2166.00	N	Eje 2 Derecho	1972.00	N	8.96	30	%
23.50	18	%	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Bastidor	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulias superiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Ancilaje Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Ancilaje de Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Limplaparabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Rotulias inferiores	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.55	3.80
Eje2	3.44	3.21



HECTOR JAIME VALENCIA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecniaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)