


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-02-16	JORGE NAHUN DIAZ	CC (X) NIT () CE () No. 88224110	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CRA63A 94A-451	2222222	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
THR338	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2013	10021983711	2013-05-02	Super blanco	Diesel	8AJFR22G1D4563531		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
2KD-5911718	DIESEL	2494	238050	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



2024-02-16 THR338 16:20



2024-02-16 THR338 16:21

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	70.70		61.20		75.30		63.10		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	3457.00	5595.00	N	Eje 1 Derecho	4288.00	5414.00	19.40	30
			Eje 2 Izquierdo	2121.00	5107.00	N	Eje 2 Derecho	2794.00	4308.00	24.10*	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
18.00	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.11	0.03				10	

Inspección Visual						
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Condiciones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Latorería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Chacota	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botquín	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Asco General	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Distribuidor de la empresa	CUMPLE	Disipador	CUMPLE	
Corneta	CUMPLE	Talos	CUMPLE	Tueras	CUMPLE	
Blindador	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Piso	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Cato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Bandera	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batena	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batena	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.76	3.67
Eje2	3.42	3.21

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqa Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)