

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO

AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,

NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,

MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 3391693	
2024-02-17	LUIS FERNANDO GOMEZ	Teléfono		Ciudad	
Dirección		6666666		Medellin	
CRR 39# 43- 82				Departamento	
				Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
ESQ986	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10018847009	2019-07-25	Blanco	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM051673
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
E410C214560	OTTO	1998	198809	5	SI () NO (X)
				Blindaje	SI () NO (X)



2024-02-17 ESQ986 10:27



2024-02-17 ESQ986 10:27

Suspensión (si aplica)						Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	75.00		74.70		77.80		77.70

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
77.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3112.00	4793.00	N	Eje 1 Derecho	3206.00	4153.00	N	2.93	30	%
			Eje 2 izquierdo	3210.00	3579.00	N	Eje 2 Derecho	2881.00	3531.00	N	10.20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
26.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%
Diseño e Instalación													

Desviación lateral						Máximo +/-	Unidad m/km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5		10	
0.06	0.03						

Inspección Visual							
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia de la calcomanía reglamentada para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	9.2 Revisión interior	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descosida)	CUMPLE	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
6.2 Revisión interior	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
6.2 Revisión interior	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de	CUMPLE	Pito	CUMPLE	9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE

	servicio publico especial (turismo, empresarial y escolar)						
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
	Luces de Parqueo	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luces	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
	Linterna	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
6.2 Revisión interior	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo	CUMPLE		Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema de frenos excesivos o insuficientes	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
	Gato	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
	Rotulas inferiores	CUMPLE	6.7 Sistema de frenos	Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o vacío de funcionamiento	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE		Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
6.7 Sistema de frenos	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE	Falla total de las luces interiores en vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE
	Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo
	Luz Placa	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia, mala sujeción o mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.28
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.73	2.95
Eje2	3.48	3.69

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)