

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
5959941 - 5959405

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-04-08	JORGE OMAR ORTIZ	CC (X) NIT () CE () No. 98514876	
Dirección		Ciudad	Departamento
CRA16B # 32 - 50 BUENOS AIRES		Medellin	Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa	País	Servicio	Clase
GTX091	Colombia	Público	Camioneta
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Marca
2020	10030102310	2020-02-06	Renault
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Color
YD25710114P	DIESEL	2488	Blanco hielo
		Kilometraje	Combustible
		102130	Diesel
		Número de Sillas	Vidrios Polarizados
		5	SI () NO ()
			Blindaje
			SI () NO (X)
VIN o Chasis		3BRCD33B9LK590381	




2024-04-08 GTX091 14:52

2024-04-08 GTX091 14:51

Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Mínimo		Unidad	
Valor	84.60	Valor	84.80	Valor	91.30	Valor	78.10				

Eficacia total		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad	
56.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	4019.00	6747.00	N	Eje 1 Derecho	3461.00	5505.00	N	13.90	30	%						
			Eje 2 Izquierdo	800.00	2601.00	N	Eje 2 Derecho	957.00	1641.00	N	16.40	30	%						
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%						
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%						
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%						

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		Unidad	
-0.08		-0.14								10		m/km	

Inspección Visual					
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Mantillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caía de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espojos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO__

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.75
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	0.40	5.87
Eje2	6.20	6.01

WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

