

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba		Documento de identidad		
2024-04-05		CC (X) NIT () CE () No.	34982593	
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento
CLLE23 #41-130		1000000	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa SNT293	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux	
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10005090073	Fecha Matrícula 2012-12-24	Color Super blanco 2	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJJR2G7D4560665	
No. Motor 2KDFT49913	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 265984	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2024-04-05 SNT293 09:54

2024-04-05 SNT293 09:55

Suspensión (si aplica)							
Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor
Izquierda	79.80	Derecha	81.10	Izquierda	89.00	Derecha	83.20

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3773.00	6588.00	N	Eje 1 Derecho	3512.00	5426.00	N	6.92	30 %
			Eje 2 izquierdo	3063.00	4696.00	N	Eje 2 Derecho	2747.00	3598.00	N	10.30	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
15.30*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral							
Eje 1 ±11	Eje 2 ±17	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km


Inspección Visual					
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Símbolos de Advertencia	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Luz de alta	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____


LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	6.16	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.60	4.70
Eje2	5.00	4.35



HECTOR JAIME VALENCIA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tech-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

 34982593