

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-03-26	Nombre o razón social MARIO CESAR MONTOYA RIVERA	Documento de Identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1056300549			
Dirección CRA50C #92-50		Teléfono 2222222	Cludad Medellín	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa SOS678	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10017853261	Fecha Matrícula 2013-11-22	Color Super blanco 2	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G9E4567344
No. Motor 2KDA180003	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 173370	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)



2024-03-26 SOS678 07:47

2024-03-26 SOS678 07:47

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.40	Delantera Derecha	Valor 81.10	Trasera Izquierda	Valor 74.40	Trasera Derecha	Valor 73.40	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
55.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	3217.00	6899.00	N	Eje 1 Derecho	2472.00	5282.00	N	23.20*	30
			Eje 2 Izquierdo	2943.00	4685.00	N	Eje 2 Derecho	2982.00	4241.00	N	1.31	30
20.80	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.06						

Inspección Visual

Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

**APROBADO: SI X**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.34	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.34	4.54
Eje2	4.56	4.57

*Steven Zapata*

**STEVEN ZAPATA SERNA**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnomag Ingeniería S.A.S. • Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)