


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2024-04-15	JORGE NAHUN DIAZ	CC (X) NIT () CE () No. 88224110		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA 63A 94A-451	2222222	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea	
THR338	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2013	10021983711	2013-05-02	Super blanco	Diesel	8AJFR22G1D4563531	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2KD-5911718	DIESEL	2494	243249	4	SI () NO ()	SI () NO (X)



2024-04-15 THR338 11:49



2024-04-15 THR338 11:46

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	83.80		82.40		76.90		84.70
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3436.00	4741.00	N	Eje 1 Derecho	3712.00	4191.00	N	7.44
			Eje 2 izquierdo	1585.00	3779.00	N	Eje 2 Derecho	1726.00	3295.00	N	8.17
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
19.80	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	-0.03						

Inspección Visual							
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Triangulos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.12
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.20	3.88
Eje2	3.42	3.46



HECTOR JAIME VALENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S A S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)