


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2024-03-11	CRISTIAN CARVAJAL	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1152707822		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA71#103D-19	1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea	
EQW935	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster dynamique	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2017	10021880092	2017-06-15	Blanco artica	Gas - gasolina	9FBHSR5B3HM474519	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
E410C047272	OTTO	1998	183466	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)



2024-03-11 EQW935 15:57



2024-03-11 EQW935 15:57

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	69.50		60.70		72.60		69.20		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2796.00	4674.00	N	Eje 1 Derecho	2406.00	4044.00	13.90	30 %
			Eje 2 izquierdo	2170.00	3493.00	N	Eje 2 Derecho	2772.00	3497.00	21.70*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%
32.90	18	%									

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.03	0.14				10	

Inspección Visual					
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Boliquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderota	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO



APROBADO: SI\_X\_  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.85
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.98	2.18
Eje2	2.37	2.45

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)