

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-08-08	CECILIA GUERRA	CC (X) NIT () CE () No. 34982593			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CLLE23 #41-130	1000000	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SNT293	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2013	10005090073	2012-12-24	Super blanco 2	Diesel	8AJFR22G7D4560665		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
2KD5749913	DIESEL	2494	171931	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	100.00		95.80		92.80		86.80		%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
58.10	50	%	Eje 1 izquierdo	3850.00	6599.00	N	Eje 1 Derecho	3584.00	5337.00	N	6.91	30 %
			Eje 2 izquierdo	1734.00	3926.00	N	Eje 2 Derecho	1709.00	2871.00	N	1.44	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
12.50*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.14	-0.06						


Inspección Visual						
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Lantería y Pinlura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
Llanta	CUMPLE	Pisos	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.11
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.89	4.89
Eje2	4.23	4.78


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)