

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
~~3200000000~~

FECHA		EXPOSICIONES NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 0300 0000 0000					
Fecha de prueba 2024-08-01	Nombre o razón social JAIBER MORALES	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Dirección CLLE47E #98A-31		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71633863	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		
Placa GDX686		DATOS DEL VEHICULO					
Modelo 2020	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux		
No. de licencia de transito 10024998329		Fecha Matrícula 2020-01-31	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJKB3CD0L1620234		
No. Motor 2GD-4726865	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2393	Kilometraje 104600	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()		
					Blindaje SI () NO (X)		



2024-08-01 GD^X686 16:12

2024-08-01 GDX686 16:13

Delantera		Delantera		Suspensión (si aplica)		Trasera		Mínimo	Unidad
zquierda	Valor	Derecha	Valor	Izquierda	Valor	Derecha	Valor		%
	70.90		89.00		79.00		84.40		

Frenos												
Categoría	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	3330.00	7282.00	N	Eje 1 Derecho	3238.00	5545.00	N	2.76	%
Categoría	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	3977.00	4464.00	N	Eje 2 Derecho	3382.00	4256.00	N	15.00	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
Categoría	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral						10	Unidad m/km
	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		
	0.14						

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
romedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
otulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
otulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
ices altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
npiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
ticadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
versa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
tidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.05	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.45	3.23
Eje2	4.04	4.88

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

2000²

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimax Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)