

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA. NIT. 900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8. MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-08-27	CARLOS PEREZ	CC (X) NIT () CE () No. 71211295	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
DIAG 504 32-200	2222222	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
JYO360	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Colorado		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matriculación	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10026082416	2022-05-03	Blanco niebla	Diesel	9BG148DK0NC450211		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
LWN F220671201	DIESEL	2776	125024	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2024-08-27 JYO360 10:07



2024-08-27 JYO360 10:02

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	89.70		80.90		76.00		87.80	40	%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
66.90	50	%	Eje 1 Izquierdo 3114.00	3832.00	N	Eje 1 Derecho 3456.00	5578.00	N	9.90	30	%		
			Eje 2 Izquierdo 1921.00	2591.00	N	Eje 2 Derecho 2127.00	3875.00	N	9.69	30	%		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%		
25.90	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%		
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%		

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.03						

Inspección Visual							
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Bestidor	CUMPLE		
Piso	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Boboquin	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Espejos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Terminales Sateria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Toengüas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE		
Banderita	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Colmiera	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Robatas superiores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Tueras	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE				

G1 CARROCERÍA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABORIO DE MUESTRA 1000		
Fecha de recepción		14/01
Id	Equipo	Receptor
Id	1-01	1-01
Id	1-02	1-02


Notar: Los resultados de la revisión preliminar no son necesariamente los resultados de la revisión definitiva y de verificación independiente.
Sección Ejecutiva 2.4.2 - Sistema de gestión de calidad de la entidad