

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
06060606 06060606

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-11-23	Nombre o razón social UDIEL DARIO ROLDAN QUINTERO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15537786			
Dirección CLLE23B #59A-114 BELLO		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa GTY733	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10022495222	Fecha Matrícula 2021-03-13	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ817723
No. Motor F4RE410C274739	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 58300	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2024-11-23 GTY733 13:50

2024-11-23 GTY733 13:50

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 81.00	Delantera Derecha	Valor 85.80	Trasera Izquierda	Valor 75.40	Trasera Derecha	Valor 79.00	Mínimo % Unidad

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.50	50	%	Eje 1 izquierdo	1710.00	N	Eje 1 Derecho	2076.00	N	17.60	30	%
			Eje 2 izquierdo	2062.00	N	Eje 2 Derecho	2620.00	N	21.30*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
23.10	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1 -0.11	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km

Inspección Visual						
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Diracionales	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Luz Interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.88
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.87	3.28
Eje2	3.67	3.48

steven zapata

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)