

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO								
FECHA	Nombre o razón social CESAR AUGUSTO HERRERA				Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 14577085			
Fecha de prueba 2025-01-27	Dirección CRA32 #33A-71 LA MILAGROSA			Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO								
Placa TJZ926	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch			
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10022614267	Fecha Matrícula 2021-03-29	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ817756			
No. Motor F4RE410C277594	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 147671	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)		
2025-01-27 TJZ926 08:45				2025-01-27 TJZ926 08:45				

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 83.30	Delantera Derecha	Valor 92.90	Trasera Izquierda	Valor 82.80	Trasera Derecha	Valor 82.80	Mínimo Unidad %
Frenos								
Eficacia total 61.70	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza Eje 1 Izquierdo	Peso 2136.00	Unidad N	Fuerza Eje 1 Derecho	Peso 2150.00	Unidad N
			Eje 2 Izquierdo	3961.00		Eje 2 Derecho	3190.00	
Eficacia auxiliar 35.40	Mínimo 18	Unidad %	Eje 3 Izquierdo	2082.00	N	Eje 3 Derecho	2262.00	N
			Eje 4 Izquierdo	3014.00		Eje 4 Derecho	3824.00	
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N

Desviación lateral						
Eje 1 0.14	Eje 2 -0.22	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km
Inspección Visual						
Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa		CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor		CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín		CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Batería		CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda		CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales		CUMPLE
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cojinería		CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas		CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Parabrisas		CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes		CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Disíntivo de la empresa		CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos		CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo		CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador		CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Aseo General		CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores		CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores		CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.56	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.39	2.97
Eje2	4.92	4.58

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)