

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
6020004 6020435

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-01-24	CRISTIAN SANTANA	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1002024190			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA89E # 30AA -95		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
JYX099	Colombia	Público	Camioneta	Ford	Ranger xl		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10024602611	2021-11-25	Blanco artico	Diesel	8AFAR23L1NJ242821		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
SA2Q NJ242821	DIESEL	3198	70264	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad %
	90.50		82.30		80.00		85.50		

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
57.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3321.00	5434.00	N	Eje 1 Derecho	3361.00	5729.00	1.19	30 %
			Eje 2 izquierdo	2334.00	4198.00	N	Eje 2 Derecho	2219.00	4191.00	4.93	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
12.70*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.14	0.03				10	

Inspección Visual							
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Basidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE				



G1 CARRUCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		9.88
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.45	6.83
Eje2	8.63	8.34

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)