

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-03-03	Nombre o razón social SERGIO IVAN ACEVEDO TORO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98528404
Dirección CLL 2 B SUR N 75 D A 15 1103	Teléfono 55555555	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESQ032	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10028054529	Fecha Matrícula 2018-11-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM508222
No. Motor E410C160041	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 120500	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-03-03 ESQ032 16:23



2025-03-03 ESQ032 16:22

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 87.80	Delantera Derecha	Valor 82.80	Trasera Izquierda	Valor 77.00	Trasera Derecha	Valor 74.60	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3170.00	N	Eje 1 Derecho	3035.00	N	4.26	30	%
			Eje 2 izquierdo	1871.00	N	Eje 2 Derecho	1735.00	N	7.27	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad %	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
22.10	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.08	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Boñiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.88
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.89	3.44
Eje2	4.12	4.01


GABRIEL JAIME GOMEZ ESCOBAR

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)