


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-07-21	MARIO CESAR MONTOYA RIVERA	CC (X) NIT () CE () No. 1056300549			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CRA50C #92-50	2222222	Medellin	Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SOS678	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2014	10017853261	2013-11-22	Super blanco 2	Diesel	8AJFR22G9E4567344
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
2KDA180003	DIESEL	2494	191741	5	SI () NO (X)
				Blindaje	SI () NO (X)



2025-07-21 SOS678 09:04



2025-07-21 SOS678 09:04

Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	81.80		74.30		76.50
				Trasera Derecha	Valor
					74.20
				Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2682.00	4937.00	N	Eje 1 Derecho	1936.00	5255.00	N	27.80*
			Eje 2 izquierdo	3190.00	3836.00	N	Eje 2 Derecho	2254.00	4312.00	N	29.30*
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
7.36*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
0.06	0.06				10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Boliquín	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Andaje de Batería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Andaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.45
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.54	4.33
Eje2	4.88	4.78

Steven Zapata
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
STEVEN ZAPATA SERNA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)