

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-07-29	Nombre o razón social JAIME ALONSO MUÑOZ ARIAS				
Dirección CLL 45A #24-31		Teléfono 2431959	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESR523	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 1002565610	Fecha Matrícula 2019-10-23	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ072746
No. Motor F4RE410C221123	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 98450	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2025-07-29 ESR523 08:08



2025-07-29 ESR523 08:08

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 81.80	Delantera Derecha	Valor 78.50	Trasera Izquierda	Valor 83.80	Trasera Derecha	Valor 86.00	Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio				
67.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	3106.00	4138.00	N	Eje 1 Derecho	2807.00	4207.00	N	9.63	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2444.00	3301.00	N	Eje 2 Derecho	2227.00	4092.00	N	8.88	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%		
18.30	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%		
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%		

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.06	0.08				10	

Inspección Visual						
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna		CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales		CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor		CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola		CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato		CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito		CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop		CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE			

G1 CARRIQUERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 MATERIA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRERERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.45
Eje	izquierda	derecha
Eje1	4.75	4.55
Eje2	3.25	4.52

steven zapata

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimac Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)